


FÜR 3000 SD SERIE, MÄHWERK 54"/137CM > 190-290-100 (1999) > ANTRIEBSWELLE, GETRIEBE, KEILRIEMEN, MESSER



ACHTUNG! ATTENZIONE!
 Ref. 3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,16
 Si è verificato, il 01/02, il problema 0499 (sostituito)
 sul Seriale 150196... Per risolvere il 19 basta
 la M3/200 1/2000... cambio pezzi classe 4025
 From M3/200 150196... solo per il code 3P/0
 lungo, ma non, da parte 1/2100... sempre che code da cambiare 0298
 il pezzo di classe 40 per la M3/200... chiamare il code 01 090001 42198

E4-02211A-01